

DAMP ER基本O/H工賃

Ash : 2016.6.25

工賃コード	作業内容	定価
2W010	正立DAMP ER オーバーホール工賃 (基本交換部品込み)	¥16,000
2W011	倒立DAMP ER オーバーホール工賃 (基本交換部品込み)	¥22,000
	※O/H見積、分解後作業のキャンセル (1本当たり、部品代は別途)	¥3,000

作業工賃一覧表

工賃コード	作業内容	定価
2W002	分解/組立	¥6,000
2W004	減衰力変更	¥2,500
2W005	ショートストローク加工	¥1,250
2W007	ピストンロッド交換	¥2,500
2W008	シリンダー交換	¥1,250
2W101	ケースアジャスト交換	¥2,500
2W102	エンドアイ・ブッシュ交換	¥2,500
2W103	エンドアイ・ブッシュ加工	¥3,500
2W104	窒素ガス封入&作動確認	¥2,500
2W105	減衰力調整部修理	¥1,250
2W108	ピロアッパーセレーションボルト交換 (1組)	¥1,250
2W109	ピロアッパーフィッティング加工	¥2,500
2W110	SPRING脱着 & 洗淨	¥1,250
2W111	ソリッドブッシュ交換 (アウターケース) (OH作業に込)	¥1,250
2W112	アッパーマウント・スフェリカルベアリング交換 (1個)	¥1,250
2W901	減衰力測定 (クリックポジション4カ所)	¥10,000

- 上記加工工賃の他に別途パーツ代がかかる場合があります。
- 上記内容及び価格はショック/スプリング1本あたりの金額です。
- 著しく性能低下を招く加工依頼、危険を招く加工依頼についてはお受け致しかねる場合もあります。
- ショックアブソーバーの脱着料金、ならびに発送料金についてはお客様のご負担となります。
- 更に特殊な加工、カタログにない車種の特注加工については、お問い合わせください。